



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

EMPRESA: UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.

Processo de Licitação nº 183/2019
Pregão Presencial nº 41/2019

Critério de Avaliação da Qualidade:

Tolerâncias e Permissões: serão considerados defeitos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de forma direta ou indireta causar insatisfação ao cliente final.

- 1) **Irregularidade de Medidas:** Deve ser observada e respeitada a Tabela de Medidas; cujas tolerâncias, estão implícitas na tabela;
- 2) **Fechamentos:** As costuras de fechamentos interferem diretamente na durabilidade da roupa (Fechadeira e Interlock, obedecendo às bitolas e agulhas utilizadas);
- 3) **Travetes:** As faltas de travetes nos pontos especificados interferem na durabilidade da roupa. Da mesma maneira que o mau posicionamento, também, é considerado um defeito;
- 4) **Linhas:** Obedecendo as especificações contidas no relatório;
- 5) **Tecidos:** Todos os tecidos deverão ser revisados, devendo ser eliminadas peças com defeitos decorrente do processo de industrialização; como também respeitar a composição exigida pelo relatório; bem como conter as mesmas nuances e/ou tonalidades na peça.
- 6) **Etiquetas:** Todas as roupas por determinação legal devem levar etiquetas de composição do tecido, identificação da Empresa (CNPJ); identificação de Tamanho; Instruções de lavagem, etc.;
- 7) **Avaliação das Costuras:** A qualidade de uma roupa está diretamente relacionada com a costura apropriada para o tecido; utilização de maquinários e regulagens corretas. A avaliação de uma boa costura, requer apenas bom senso, seu aspecto visual geral (simetria e aparência das costuras) é o primeiro padrão de qualidade para qualquer pessoa visualizar. Orientação e Fatores que afetam direta e indiretamente o visual e a qualidade da roupa:
 - Costuras Tortas;**
 - Costuras Rompidas;**
 - Costuras Caídas;**
 - Costuras Remontadas;**
 - Pontos Falhos;**
 - Mal Embainhado;**
 - Costura com Franzimento;**
 - Costura com Pregas;**
 - Costura Incompleta;**
 - Costura Tencionada;**



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

Costura Frouxa;

Simetria entre as partes (bolsos; portinholas; platinas; etc.)

Pontos por Centímetro (ppc);

Travetes /Caseados / Botões: quando fora da especificação, sua falta ou seu posicionamento incorreto, causam interferência no uso normal da roupa

Aviamentos;

Acabamento e Revisão: Todas as roupas deverão passar por um processo de limpeza, retiradas de fios, revisão, passamento e dobragem.

LOTE 01

Item	AMOSTRAS	Especificações do Edital
Calça operacional masculina e feminina rip stop.	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Bolso lateral chapado.➤ Sem travete na extremidade da prega dos bolsos laterais.	<ul style="list-style-type: none">➤ Calça com dois bolsos semi chapados nas laterais.➤ Prega fêmea ao centro com travetes nas extremidades.
Gandola operacional masculina.	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Gandolas apresentadas sem as pregas fole nas costas.➤ Costura apresentada em máquina de 1 agulha no pesponta das cavas (interlok).➤ Não apresentou bordado em nenhuma das peças e nem a parte.	<ul style="list-style-type: none">➤ Costas em tecido único com pregas fole saindo do ombro (uma em cada lado).➤ Em máquina 2 agulhas ponto corrente para pesponto das cavas.➤ 3 Bordados: (aplicados através de costuras). Peito – Brasão da Guarda Municipal acima do bolso esquerdo. Manga direita – Distintivo Guarda Civil Bandeira de Minas. Manga esquerda – Distintivo Guarda Civil Bandeira do município



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

<p>Gandola operacional feminina.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Gandolas apresentadas sem as pregas fole nas costas.➤ Costura apresentada em máquina de 1 agulha no pesponta das cavas (interlok).➤ Não apresentou bordado em nenhuma das peças e nem a parte.	<ul style="list-style-type: none">➤ Costas em tecido único com pregas fole saindo do ombro (uma em cada lado).➤ Em máquina 2 agulhas ponto corrente para pesponto das cavas.➤ 3 Bordados: (aplicados através de costuras). Peito – Brasão da Guarda Municipal acima do bolso esquerdo. Manga direita – Distintivo Guarda Civil Bandeira de Minas. Manga esquerda – Distintivo Guarda Civil Bandeira do município.
<p>Camiseta PV Gola Olímpica Azul Noturno Modelo feminino e masculino.</p>	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Não fixou etiqueta com composição do tecido e procedência.➤ Não foi fixado velcro fêmea para fixação de tarja de identificação.➤ Não apresentou bordado na peça.➤ Amostra apresentada com costura enrugadas e mal feitas nos ombros.	<ul style="list-style-type: none">➤ Etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere, composição do tecido e procedência,➤ Velcro fêmea na cor preta medindo 12x2 cm na frente do lado direito, na altura do peito, para colocação de tarjeta de identificação.➤ Bordados: (aplicados através de costuras). Peito – Brasão da Guarda Municipal acima do bolso esquerdo. Manga direita – Distintivo Guarda Civil Bandeira de Minas. Manga esquerda – Distintivo Guarda Civil Bandeira do município Nas Costas escrito: Guarda Civil Municipal – Alfenas em silk screen.



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

Japona de Frio Dupla Face Azul Marinho Noturno	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Cós da amostra todo em ribana.➤ Apresentou faixa refletiva na face externa➤ Japona sem o virado em nylon azul marinho na face interna.➤ Não apresentou bordado na peça e nem a parte.	<ul style="list-style-type: none">➤ Cós com duas tira em nylon na parte frontal, uma de cada lado do zíper, medindo 10,5 cm de comprimento e 6,5 cm de largura, com prolongamento em ribana,➤ Virado em nylon marinho, partindo da gola e até a cintura, uma de cada lado do zíper, medindo 13,5 cm de cada lado, na altura da gola e 7,5 cm de cada lado próximos do cós.➤ Bordados: (aplicados através de costuras).
Calça na cor azul noturno para manutenção	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com especificação.➤ Bainha da perna com elástico.	<ul style="list-style-type: none">➤ Boca da calça - Bainha da perna sem elástico.
LOTE 03		
Cinturão com acessório	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com especificação.➤ Amostra apresentada com fivela plástica.	<ul style="list-style-type: none">➤ O fechamento do cinturão será através de fivela de metal personalizada, de encaixe, na cor prata.
Cinto preto de nylon	<ul style="list-style-type: none">➤ Não apresentou amostra	<ul style="list-style-type: none">➤
Distintivo bordado para boina	<ul style="list-style-type: none">➤ Não apresentou amostra	<ul style="list-style-type: none">➤
Tarja de identificação	<ul style="list-style-type: none">➤ Medida apresentado diferente da especificação Largura: aproximadamente 8 cm de comprimento.	<ul style="list-style-type: none">➤ Largura: aproximadamente 12 cm de comprimento➤ Altura: 20 mm

OS ITENS: Boné e boina, não apresentaram irregularidades.



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

CONCLUSÃO

Considerando o item 6, lote 01 e lote 03 do Anexo I do Edital:

Esta Secretaria **REJEITA** as amostras apresentadas como prova para o Lote 1 e Lote 3, por considerar que os problemas técnicos encontrados comprometem os padrões mínimos de qualidade exigíveis para o bom desempenho de suas funções.

Atenciosamente,

Comissão de Avaliação das Amostras

Participantes:

Marcelo Aparecido dos Santos Oliveira
Coordenador da Guarda Municipal

Cleide Marques de Oliveira
Guarda Municipal

Sandra Edna dos Santos Oliveira Emergente
Guarda Municipal