



TERMO DE ANÁLISE DE AMOSTRA

PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2019

PROCESSO nº 183/2019

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE:

Tolerâncias e Permissões: serão considerados defeitos todas as ocorrências e/ou irregularidades que possam de forma direta ou indireta causar insatisfação ao cliente final.

1) **Irregularidade de Medidas:** Deve ser observada e respeitada a Tabela de Medidas: cujas tolerâncias, estão implícitas na tabela;

2) **Fechamentos:** As costuras de fechamentos interferem diretamente na durabilidade da roupa (Fechadeira e Interlock, obedecendo às bitolas e agulhas utilizadas);

3) **Travetes:** As faltas de travetes nos pontos especificados interferem na durabilidade da roupa. Da mesma maneira que o mau posicionamento, também, é considerado um defeito;

4) **Linhas:** Obedecendo as especificações contidas no relatório;

5) **Tecidos:** Todos os tecidos deverão ser revisados, devendo ser eliminadas peças com defeitos decorrente do processo de industrialização; como também respeitar a composição exigida pelo relatório; bem como conter as mesmas nuances e/ou tonalidades na peça.

6) **Etiquetas:** Todas as roupas por determinação legal devem levar etiquetas de composição do tecido, identificação da Empresa (CNPJ); identificação de Tamanho; Instruções de lavagem, etc.;

7) **Avaliação das Costuras:** A qualidade de uma roupa está diretamente relacionada com a costura apropriada para o tecido; utilização de maquinários e regulagens corretas. A avaliação de uma boa costura, requer apenas bom senso, seu aspecto visual geral (simetria e aparência das costuras) é o primeiro padrão de qualidade para qualquer pessoa visualizar. Orientação e Fatores que afetam direta e indiretamente o visual e a qualidade da roupa:

Costuras Tortas;

Costuras Rompidas;

Costuras Caídas;

Costuras Remontadas;

Pontos Falhos;

Mal Embainhado;

Costura com Franzimento;

Costura com Pregas;

Costura Incompleta;

Costura Tencionada;

Costura Frouxa;

Simetria entre as partes (bolsos; portinholas; platinas; etc.)



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

Pontos por Centímetro (ppe);

Travetes /Caseados / Botões: quando fora da especificação, sua falta ou seu posicionamento incorreto, causam interferência no uso normal da roupa

Aviamentos;

Acabamento e Revisão: Todas as roupas deverão passar por um processo de limpeza, retiradas de fios, revisão, passamento e dobragem.


LOTE 01 – DO FARDAMENTO

EMPRESA: CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA EPP

PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2019

PROCESSO nº 183/2019

Item	AMOSTRAS	Especificações do Edital
Calça operacional masculina e feminina rip stop.	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Sem travete na extremidade da prega fêmea.➤ A amostra do modelo masculino tam. 44 e modelo feminino tam 42 estão do mesmo tamanho, medindo 38 cm.	<ul style="list-style-type: none">➤ Prega fêmea ao centro com travetes nas extremidades.➤ Classificação das irregularidades: Irregularidades nos travetes e arremates: A falta de travetes, nos pontos especificados, interfere na durabilidade da roupa, assim como se o travete estiver mal posicionado, de forma a não cumprir com a função requerida. Em ambos os casos serão considerados defeitos graves.Tabela de medidas:<ul style="list-style-type: none">➤ Cintura com cós, masculino, medindo 44 cm.➤ Cintura com cós feminino medindo 38 cm.
Gandola operacional masculina.	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Prega fole das costas sem padronização entre os modelos masculino e feminino.	<ul style="list-style-type: none">➤ Costas em tecido único com pregas fole saindo do ombro (uma em cada lado).➤ Gola Esporte, frente aberta com fechamento por meio de 5 (cinco) botões e



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

	<ul style="list-style-type: none">➤ Amostras apresentadas com 6 (seis) botões de 2 furos.➤ Pregas fêmeas sem travetes nas extremidades em todos os bolsos.➤ Bordado apresentado à parte modelo simples.	<p>caseados na cor do tecido. Botão perolizado 4 furos de 13mm de diâmetro na cor do tecido:</p> <ul style="list-style-type: none">➤➤ Prega fêmea ao centro com travetes nas extremidades.➤ Bordados: Etiqueta produzida em teares eletrônicos Jacquard com inserção de trama por sistema de agulhas, acabamento de costura periférica manual e recorte manual.
Gandola operacional feminina.	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Prega fole das costas sem padronização entre os modelos masculino e feminino.➤ Amostras apresentadas com 6 (seis) botões de 2 furos.➤ Pregas fêmeas sem travetes nas extremidades em todos os bolsos.➤ Bordado apresentado à parte modelo simples.	<ul style="list-style-type: none">➤ Costas em tecido único com pregas fole saindo do ombro (uma em cada lado).➤ Gola Esporte, frente aberta com fechamento por meio de 5 (cinco) botões e caseados na cor do tecido. Botão perolizado 4 furos de 13mm de diâmetro na cor do tecido:➤ Prega fêmea ao centro com travetes nas extremidades.➤ Bordados: Etiqueta produzida em teares eletrônicos Jacquard com inserção de trama por sistema de agulhas, acabamento de costura periférica manual e recorte manual.
Camiseta PV Gola Olímpica Azul Noturno Modelo feminino e masculino.	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Não foi fixado velcro fêmea para fixação de tarja de identificação.➤ Amostra apresentada com bolso lado esquerdo do peito.	<ul style="list-style-type: none">➤ Velcro fêmea na cor preta medindo 12x2 cm na frente do lado direito, na altura do peito, para colocação de tarjeta de identificação.➤ Não há especificação para colocação de bolso.
Japona de Frio Dupla Face Azul Marinho Noturno	<ul style="list-style-type: none">➤ Material em desacordo com a especificação.➤ Não apresentou etiqueta indicativa de composição do tecido.	<ul style="list-style-type: none">➤ Etiqueta de pano ou nylon indicativa do número do manequim a que se refere, composição do tecido e procedência, bem como



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

	<ul style="list-style-type: none">➤ Amostra foi apresentada em tecido nylon emborrachado.➤ Irregularidades nas costuras.➤ Irregularidades nas costuras: Costuras tortas.➤ Irregularidades nas costuras: Costura com franzimento.	<p>instruções de lavagem e conservação.</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Irregularidade nas etiquetas: Todas as roupas, por determinação de lei, devem levar etiquetas de composição do tecido. Cabe à confecção a responsabilidade de colocação das etiquetas nas peças, conforme descrito no item 8 dessa norma e o controle da correta identificação dos artigos respectivos. Todas as peças devem conter etiqueta com a identificação da confecção homologada, bem como a de identificação do artigo, composição e tamanho da roupa.➤ Face externa e interna Confeccionado em nylon 100% poliéster, gramatura de 140g/m², teflonado. <p>Irregularidades das costuras:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Costuras tortas – é toda costura que, em seu visual não esteja retilínea ou não obedeça a simetria do contorno da parte onde está empregada. Enquadra-se, também, o não paralelismo de costuras duplas exigidas, quando feitas com máquinas de uma agulha ao invés de duas agulhas paralelas. Qualquer costura que fuja a este padrão será considerada como defeito tolerável.➤ Costuras com franzimento:
--	---	---



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

		toda costura cuja aparência da superfície do tecido não apresente aspecto plano ou em conformidade com o tecido em geral. Defeito considerado grave.
Calça na cor azul noturno para manutenção	➤ Sem bainha na pernas. apenas com overloque.	➤ Bainha da perna sem elástico.

CONCLUSÃO LOTE 01 – DO FARDAMENTO

Considerando o item 6, lote 01 do Anexo I do Edital:

Esta Comissão **REJEITA** as amostras apresentadas como prova para o Lote 01, por considerar que os problemas técnicos encontrados comprometem os padrões mínimos de qualidade exigíveis para o bom desempenho de suas funções.

LOTE 03 – DOS ACESSÓRIOS

EMPRESA: WORKWEAR LTDA.

PREGÃO PRESENCIAL nº 041/2019

PROCESSO nº 183/2019

ITEM	AMOSTRAS	CLASSIFICAÇÃO
Boné Azul Noturno	➤ Em conformidade com a especificação.	➤ APROVADO
Boina preta, modelo francesa	➤ Em conformidade com a especificação.	➤ APROVADO
Cinto de nylon com fivela cromada	➤ Em conformidade com a especificação.	➤ APROVADO



Secretaria Municipal De Defesa Social

Praça Dr. Emilio da Silveira, 252, Centro, CEP 37130-000 – Alfenas / Minas Gerais
Tel.: 35 3698 - 1330

Cinturão com acessórios	➤ Em conformidade com a especificação.	➤ APROVADO
Distintivo Bordado para boina	➤ Em conformidade com a especificação.	➤ APROVADO
Tarja de identificação	➤ Em conformidade com a especificação.	➤ APROVADO

CONCLUSÃO LOTE 03 – DOS ACESSÓRIOS

Considerando o item 6, lote 03 do Anexo I do Edital:

A Comissão de avaliação de amostras declara **APROVADA** as amostras, já que as mesmas apresentam as especificações exigidas no edital.

Alfenas/MG, 13 de Setembro de 2019.

Atenciosamente,

Comissão de Avaliação das Amostras.

Marcelo Aparecido dos Santos Oliveira
Coordenador da Guarda Civil Municipal

Cleide Marques de Oliveira
Guarda Civil Municipal

Sandra Edna dos Santos Oliveira Emergente
Guarda Civil Municipal